

# Aanpassen Memory-Mapper Philips VG 8235/00

Origineel door: Bas Kornalijslijper


Bewerkt door: Bart Hamer

## Waarschuwing:

Het belangrijkste onderdeel in de computer is de printplaat. Onderdelen kunnen vervangen worden, echter de printplaat niet. Probeer de onderdelen niet uit te solderen, maar knip ze los en verwijder daarna de soldeerpinen. Het gebruik van IC-voeten is aan te raden.

De Memory-Mapper van de Philips VG 8235/00 kan problemen veroorzaken doordat de tweede geheugenbank niet toegankelijk is.

De oplossing is redelijk eenvoudig: plaats een condensator van 1nF tussen pin 7 en pin 8 van U23 (74LS670).



Condensator van 1nF tussen pin 7 en 8 van de 74LS670.